



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3**

ESCLARECIMENTO Nº 07

**CONCORRÊNCIA Nº 02/2019/CRO - RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO DE
COMANDO DO 19º BATALHÃO DE INFANTARIA**

1. SOBRE O ORÇAMENTO

Questionamento 1:

Referente a Instalações Hidrossanitárias – água quente:

- *Na planilha orçamentária, Item 9.5.21, consta “BOILER ELÉTRICO alta pressão, 500 LITROS;*
- *No projeto DPE_19BIMtz_PB_HID_2019_R01_05.14_, consta Reservatório Térmico de Alta pressão de 1.000 LITROS;*
- *Na especificação “DPE_19BIMtz_PB_HID_ETME_2019.05_R00” consta 1.000 LITROS.*

Pergunto, qual o volume correto do reservatório?

Resposta:

Considerar o previsto na planilha orçamentária: 2 unidade de *BOILER ELÉTRICO alta pressão, 500 LITROS*. Esse item será melhor definido após apresentação do Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias. Caso seja confirmada a necessidade de alteração do item da planilha será analisada por esta Comissão de Obras a alteração de escopo e, se devidamente justificada a necessidade, ocorrerão as alterações contratuais conforme Legislação em vigor.

Questionamento 2:

Referente a esquadrias de vidro:

- *Na planilha, Item 15.2.2, descreve Porta de Vidro Temperado, dimensões 0,90x2,10 mm, espessura 10 mm – 33 unidades.*
- *No projeto arquitetônico (quadro) indica Porta de Vidro Temperado, dimensões 0,60x1,50, espessura 10 mm – 33 unidades, INCOLOR;*
- *Ainda no projeto DETALHAMENTO DAS ÁREAS MOLHADAS, prancha 11, indica Porta de Vidro Temperado, dimensões 0,80x1,50, 8 mm e NÃO INCOLOR.*

Pergunto, qual o tamanho correto, qual a espessura e cor do vidro?.

Resposta:

Considerar o previsto na planilha orçamentária. Esse item será melhor definido após apresentação do Projeto Executivo Arquitetônico. Caso seja confirmada a necessidade de alteração do item da planilha será analisada por esta Comissão de Obras a alteração de escopo e, se devidamente justificada a necessidade, ocorrerão as alterações contratuais conforme Legislação em vigor.

Questionamento 3:

Referente a Estrutura:

• *No projeto estrutural, prancha, E_19BIMTZ_PB_EST_PAVCMD_2019_R02_07.63, indica um perfil conforme figura abaixo.*

Pergunto: Qual especificação deste perfil e em qual item da planilha está a quantificação dele?.

Resposta:

Seguir o previsto no projeto. Apesar de diferença na nomenclatura, o custo para esse perfil metálico foi quantificado no item 8.4.5.1 da planilha orçamentária.